CONSORCIO DE PROPIETARIOS CIUDAD DEPORTIVA
CLUB SIRIO LIBANÉS DE PERGAMINO

COSTO DE CONSTRUCCIÓN ABRIL 2025

UNIDAD ARANCELARIA A PARTIR ABRIL 2025 "1.200-"

OBRA NUEVA — COSTO — 1,100,000.00

1 visado	Planos de Proyecto
2 visado	Inspección en Obra de cimientos realizados
3 visado	Inspección en obra de paredes
4 visado	Inspección en obra de techos y terminaciones
5 visado	Inspección final de obra

OBRA NUEVA / PISCINA — COSTO — 1,500,000.00

1 visado	Planos de Proyecto
2 visado	Inspección en Obra de cimientos realizados
3 visado	Inspección en obra de paredes
4 visado	Inspección en obra de techos y terminaciones
5 visado	Inspección en Obra de implantación Piscina
6 visado	Inspección en obra de cerco de seguridad
7 visado	Inspección final de obra

AMPLIACIÓN — COSTO — 650,000.00

1 visado	Planos de Proyecto
2 visado	Inspección en Obra de cimientos realizados
3 visado	Inspección en obra de paredes
4 visado	Inspección en obra de techos y terminaciones
5 visado	Inspección final de obra

PISCINA — COSTO — 570,000.00

1 visado	Planos de Proyecto
2 visado	Inspección en Obra de implantación Piscina
3 visado	Inspección en obra de cerco de seguridad
4 visado	Inspección final de obra

OBRAS MENORES /GRAL. — COSTO — 500,000.00

1 visado	Planos de Proyecto
2 visado	Inspección en Obra de replanteo/implantación
3 visado	Inspección final de obra